



Bordignon Silvano spa

Sede Legale:
Via Bgt Granatieri di Sardegna, 42
36061 Bassano del Grappa
Vicenza-Italia

Sede amministrativa:
Via Volta, 2
36028 Rossano Veneto
Vicenza-Italia

Tel. 0424.219701
Fax 0424.541173

<http://www.bordignon.com>
e-mail:bordignon@bordignon.com

**An die Kunden von Bordignon-
Gasdruckfedern der Baureihe
TOP 8060.95x50**

Aktueller Hinweis zu dem Rückruf der Bordignon-Gasdruckfedern der Baureihe TOP 8060.95x50 durch die Firma Steinel Normalien AG, Winkelstr. 7, 78056 Villingen-Schwenningen:

Mit dem Schreiben der Firma Steinel Normalien AG vom 19.02.2007 wurde von dieser die Bordignon-Gasdruckfeder der Baureihe TOP 8060.95x50 zurückgerufen. Zur Begründung ihres Rückrufs führte die Firma Steinel Normalien AG in diesem Schreiben an, die Gasdruckfedern dieser Baureihe stellten in bestimmten Betriebszuständen durch einen konstruktiven Mangel eine Gefährdung dar.

Hierzu halten wir folgendes fest:

Dieses Schreiben, von dessen Inhalt wir uns distanzieren, wurde von der Firma Steinel Normalien AG ohne unsere Zustimmung in Verkehr gebracht.

Ein konstruktiver Mangel und eine Gefährdung durch die genannten Gasdruckfedern sind uns nicht bekannt und bestehen auch nicht.

Aus von uns in Auftrag gegebenen Gutachten der Firma RTM Breda Srl vom 16.02.2007 und der Firma TÜV Rheinland Industrie Service GmbH vom 02.04.2007 folgt vielmehr, dass die Kolben der Gasdruckfedern dieser Baureihe dauerhaft konstruiert sind. Die Ergebnisse der Prüfungen stehen Ihnen hier als Datei im PDF-Format zum Download zur Verfügung.

Grigno, den 05.12.2007

Bordignon Silvano Spa