



Bordignon Silvano spa

Sede Legale:
Via Bgt Granatieri di Sardegna, 42
36061 Bassano del Grappa
Vicenza-Italia

Sede amministrativa:
Via Volta, 2
36028 Rossano Veneto
Vicenza-Italia

Tel. 0424.219701
Fax 0424.541173

<http://www.bordignon.com>
e-mail:bordignon@bordignon.com

**An alle Bordignon
Gasdruckfedern Kunden**

Grigno, den 27. Februar 2007

Aktueller Hinweis zu dem Rückruf der Gasdruckfeder TOP 8060.95X50 durch die Firma Steinel Normalien AG, Winkelstr. 7, 78056 Villingen-Schwenningen.

Mit dem Schreiben der Firma Steinel Normalien AG, Winkelstr.7, 78056 Villingen-Schwenningen vom 19.02.2007 wurde die Gasdruckfeder TOP 8060.95x50 zurückrufen. Zur Begründung wurde angeführt, diese stelle in bestimmten Betriebszuständen durch einen konstruktiven Mangel eine Gefährdung dar.

Hierzu halten wir folgendes fest:

Ein konstruktiver Mangel der genannten Gasdruckfeder ist uns nicht bekannt. Vielmehr folgt aus einem von uns beauftragten Gutachten der Firma RTM BREDA S.r.l. vom 16.02.2007, dass die Konstruktion der Gasdruckfeder einwandfrei ist. Die Ergebnisse der Begutachtung stehen hier als Datei im PDF-Format zum Download zur Verfügung.

Dennoch haben wir aus Gründen höchster Vorsicht die Angaben der Firma Steinel Normalien AG zum Anlass genommen, die Gasdruckfeder TOP 8060.95x50 erneut umfassend begutachten zu lassen. Sobald uns die Ergebnisse vorliegen, werden wir Sie an dieser Stelle hierüber informieren.

Bordignon Silvano S.p.a.