



Bordignon Silvano spa

Sede Legale:
Via Bgt Granatieri di Sardegna, 42
36061 Bassano del Grappa
Vicenza-Italia

Sede amministrativa:
Via Volta, 2
36028 Rossano Veneto
Vicenza-Italia

Tel. 0424.219701
Fax 0424.541173

<http://www.bordignon.com>
e-mail:bordignon@bordignon.com

Comunicato

Grigno, 02 Marzo 2007

Con riferimento all'attuale richiamo del cilindro TOP SZ8060.95X50 intrapreso dalla società Steinel Normalien AG, Winkelstr. 7, 78056 Villingen-Schwenningen.

Con un comunicato della società Steinel Normalien AG, Winkelstr. 7, 78056 Villingen-Schwenningen del 19-02-2007 è stato richiamato il cilindro TOP SZ8060.95X50.

Come motivazione è stato citato che, a causa di una mancanza costruttiva, questo cilindro rappresenta in alcune condizioni di funzionamento un pericolo.

Per ciò osserviamo quanto segue:

Non siamo a conoscenza di una mancanza costruttiva del cilindro menzionato.

Piuttosto risulta da una perizia della società RTM BREDA Srl del 16.02.2007, da noi incaricata, che la progettazione del cilindro non ha difetti. I risultati della perizia sono a disposizione come dati nel formato PDF da scaricare.

Tuttavia, per ragioni di precauzione, in occasione delle dichiarazioni della Steinel Normalien AG, abbiamo fatto esaminare ulteriormente e ampiamente il cilindro TOP 8060.95X50.

Non appena riceveremo i risultati, Vi informeremo in questa sede.

Bordignon Silvano s.p.a.